

SKF Informacja Produktowa

VKM 13100 – zmiana wykonania napinacza paska rozrzędu SKF



CITROEN AX, C15, Saxo, BX, ZX, Berlingo 1.0, 1.1
PEUGEOT 106, 205, 306, 309, Partner 1.0, 1.1




Zmiana wykonania napinacza paska rozrzędu SKF



Nr OE: 0829.29, 0829.54

SKF wprowadził zmiany w konstrukcji napinacza paska rozrzędu VKM 13100, poczynając od partii oznaczonej kodem 175M. Różnica dotyczy zmiany materiału z którego wykonana jest rolka napinacza: z metalowej na plastikową. Nie ma żadnej różnicy w procedurze montażu, łożysko odpowiada wykonaniu OE.

VKM 13100



M⊙ D=59 W=22

- Metalowa rolka napinacza

POPZEDNIE WYKONANIE


VKM 13100



M⊙ D=59 W=22

- Plastikowa rolka napinacza

NOWE WYKONANIE



VKM 13100 – Zmiana wykonania napinacza paska rozrządu SKF

Zmiana wykonania napinacza dotyczy także zestawów naprawczych paska rozrządu oraz zestawów naprawczych z pompą wody.

Zestaw naprawczy paska rozrządu	Zestaw naprawczy paska rozrządu z pompą wody
VKMA 03100	VKMC 03100
VKMA 03110	VKMC 03110-1
VKMA 03111	VKMC 03111
VKMA 03201	VKMC 03201-1
	VKMC 03201-2

 [Kliknij tutaj, aby oglądać techniczne filmy SKF na Youtube!](#)

© SKF Group 2016

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

